

実践から学ぶ！パーキンスブレイラーメンテナンス・修理の記録について

北海道札幌視覚支援学校研究研修部・自立活動部

この度、本校における「デジタル技術を活用した専門性の継承」の取組の一環として、本校研究研修部と自立活動部で連携し、動画「パーキンスブレイラーメンテナンス・修理の記録」を次のとおり作成いたしました。

①点検、②分解、③組立、④メンテナンス、⑤文字送り不良αスキップ、⑥文字送り不良b引っ掛かり

①～④でメンテナンスの基本を説明し、⑤以降は実際の修理を記録しており、随時、新たな修理の記録動画を掲載していきます。必要に応じ参考にしてください。

①点検 <https://youtu.be/rbdd70K0VFA>



②分解 https://youtu.be/AW_qAUrjeA4



③組立 https://youtu.be/bPAil_WhIdA



④メンテナンス <https://youtu.be/yd7PksnS4GY>



⑤文字送り不良 αスキップ <https://youtu.be/nxy9jMHop-8>



⑥文字送り不良 b引っ掛かり <https://youtu.be/tqUfX2vb0WQ>

